

Les barres de pesée



PERFORMANCES

Spécialement adaptées pour les fûts à pression, les barres de pesée sont composées :

- ✓ de 2 barres de pesée indépendantes l'une de l'autre se positionnant à la largeur désirée en fonction des dimensions du fût à peser.
- ✓ d'un indicateur de poids – présenté sous forme de mallette - relié par câble à 4 capteurs de 1000kg positionnés sur les barres de pesée.

Longueur des câbles : 10m (munis de connecteurs rapides)

La mallette permet également le rangement et le transport des câbles et du chargeur de batterie.

SPECIFICATIONS

Capacité maximale de charge	2 T
Précision	500 g
Température d'utilisation	- 10 ° à 40 ° C
Température de stockage	- 20 ° à 70 ° C
Alimentation	220 V 50/60 Hz ou batterie rechargeable (6V – 4 AH)
Autonomie de la batterie	10 heures

CARACTERISTIQUES

Dimensions de la mallette	L 500 mm X l 400 mm X H 180 mm
Dimensions des barres	L 800 mm X l 150 mm X H 120 mm
Poids avec la mallette	60 kg

FONCTIONNALITES DE L'INDICATEUR DE POIDS

- ✓ utilisation de la tare semi-automatique auto-pesée
- ✓ entrée de la tare manuelle à partir du clavier
- ✓ sélection de la tare bloquée ou débloquée
- ✓ fonction extinction automatique
- ✓ signal de batterie déchargée